Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.218-81-99, ф. 218-33-76. E-mail: mchs@nso.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бердску Новосибирской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

633009, НСО, г. Бердск, ул. Черемушная, 1, телефон, факс: 8(38341) 4-43-27
ondberdsk@mail.ru

(место принятия решения)

Акт № 54-312-2022/0030ак от 16.08.2022г.
выездной *плановой* проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя главного государственного инспектора г. Бердска Новосибирской области по пожарному надзору Скрупского Алексея Александровича от «29» июля 2022 г. № 54-312-2022/0030рс, КНМ 54220061000200877119

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Государственным инспектором города Бердска Новосибирской области по пожарному надзору Рева Андреем Николаевичем

2)Государственным инспектором города Бердска Новосибирской области по пожарному надзору Пятигорец Владой Андреевной.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: Цыганков М.С. – Инженер сектора испытательных и исследовательских работ в области пожарной безопасности ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ» по Новосибирской области, лейтенант внутренней службы

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) *не привлекались*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений и территории объекта защиты

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу:

Новосибирская область, г. Бердск, п. Новый, Здание пансионата на 158 мест

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина" ИНН: 5445008081, юридический адрес: 633001, Новосибирская область, город Бердск, территория БПВТ им Калинина, -,

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

ГАУ ССО НСО
«БДИ им. М.И.Калинина»
Вх. № 730
от «26» 08 2022 г.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "03" августа 2022 г., 10 час. 00 мин.
по "16" августа 2022 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 10 рабочих дней (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр; 2) истребование документов; 3) инструментальное обследование.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8); 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
осмотр:
с "04" августа 2022 г., 11 час. 15 мин.
по "04" августа 2022 г., 12 час. 40 мин.
по месту:
Новосибирская область, г. Бердск, п. Новый, Здание пансионата на 158 мест.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра здания, помещений и территории объекта защиты расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, п. Новый, Здание пансионата на 158 мест, б/н от 04.08.2022г.

инструментальное обследование:
с "04" августа 2022 г., 11 час. 15 мин.
по "04" августа 2022 г., 12 час. 40 мин.

по результатам которого составлен: протокол инструментального обследования здания, помещений и территории объекта защиты расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, п. Новый, Здание пансионата на 158 мест, б/н от 04.08.2022г.

истребование документов:
с "03" августа 2022 г., 10 час. 00 мин.
по "12" августа 2022 г., 12 час. 00 мин.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
1) находившиеся в контрольно наблюдательном деле:
- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами пожарной безопасности, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами;
2) представленные контролируемым лицом
- документы предоставленные в соответствии с требованием о предоставлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений ОНДиПР по г. Бердску б/н от 03.08.2022г.

11. По результатам выездной проверки установлено, нарушение требований пожарной безопасности, а именно:
- Пожарная безопасность объекта защиты считается не обеспеченной, так как не в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности, а также имеющаяся система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не включает в себя комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а именно, отсутствует проектная документация на здания с проживанием маломобильных групп населения, людей с ограниченными возможностями здоровья, предусматривающая конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий и сооружений, обеспечивающих в случае пожара - эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара. (часть 1 статьи 80, статья 5, ст.53, ч.1 ст.89, ч.2 ст.52

Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.4.1.7, п.9.1.1. СП 1.13130.2020);
- На объекте защиты на покрытия полов путей эвакуации (линолеум) не храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов, а также не в полном объеме подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов (п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479).
- Эвакуационные пути (по лестницам, лестничным клеткам) со вторых этажей зданий с пребыванием маломобильных групп населения не предназначены для их эвакуации, при этом не предусмотрены специальные безопасные зоны; устройство пожарных лифтов для пожарных подразделений обеспечивающих эвакуацию имеющегося количества людей с ограниченными возможностями (часть 2 статьи 53, ч.1 и ч.15 ст. 89, ч.19 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- В зданиях организации социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, не предусмотрено приобретение и выдача людям с индивидуальными способностями к восприятию сигналов оповещения дополнительного оборудования (персональных устройств) со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым (часть 12, часть 8 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, эксплуатирующийся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) (п. 54Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479);
- Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации зданий БПВТ им Калинина не обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей (ч.2 ст.82, часть 7 статьи 84, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");
- на объекте защиты не в полном объеме хранится техническая документация на системы противопожарной защиты(АУПС, СОУЭ), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (отсутствует рабочий проект) (п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479);
- расстояние от потолка до верхней части настенных речевых оповещателей в коридоре 1 этажа составляет менее 150мм. (ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4. 4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 4 пп. Д «Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 года №1128);
- двери установленные в перегородке, разделяющей холл и коридор здания, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. (ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.24 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».);
- аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, являющиеся резервными источниками питания электроприемников автоматических установок систем пожарной сигнализации, не обеспечивают питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24ч. и в режиме «Тревога» не менее 3 ч. (при отключении основного электропитания происходит полное отключение АУПС и СОУЭ) (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479, ч. 11 ст.84, ч. 4 ст. 103 «Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 4 пп. Д «Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной

безопасности зданий и сооружений» (утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 года №1128);
- ширина эвакуационного выхода из помещения охраны составляет менее 0,8 м., а именно 0,56м. (ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».);
- помещения пожароопасной категории В3 не отделено от других помещений и коридоров противопожарной перегородкой 1-го типа с соответствующим заполнением проема 2-го типа; (ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям)
- руководителем организации не организована разработка планов эвакуации людей при пожаре для объекта защиты с массовым пребыванием людей (помещение столовой). (п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479);
- на втором этаже дверь эвакуационного выхода из коридора в холл заблокирована, а именно допускается размещение мебели у дверей эвакуационных выходов. (п. (ж) 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479);
-уровень звуковых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на втором этаже в комнате персонала при требуемом минимальном значении 55 дБА Составляет 50 дБА, что не превышает требуемого увеличения в 15 ДБА над постоянным уровнем шума (40 дБА). (п. 4 ст. 84 Федерального Закона от 22.07.2008 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.2 СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 4 пп. Д «Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 года №1128);
- Огнетушители, размещенные в коридоре, установлены в подставках из горючих материалов. (п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479)

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра б/н от 04.08.2022г.

2) протокол инструментального обследования б/н от 04.08.2022г.

3) проверочные листы согласно приложению №1; №2 Приказа МЧС России от 09.02.2022 г. № 78 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора.

4) протокол испытания на работоспособность системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре№ 187-4-1-2022 от 05.08.2022г.

(указываются протоколы и иные документы, заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор
г.Бердска Новосибирской области
по пожарному надзору
Рева Андрей Николаевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

Государственный инспектор
г.Бердска Новосибирской области
по пожарному надзору
Пятигорец Влада Андреевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку) (подпись)

Государственный инспектор города Бердска Новосибирской области по пожарному надзору Рева Андрей Николаевич 8(38341) 4-43-27

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Ознакомлен:

_____ _____ _____

(Дата, время) (Должность, фамилия, имя, отчество) (роспись)

(Делается отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки)

Акт направлен:

_____ _____

(Дата, время) (адрес электронной почты указанной в выписке из ЕГРЮЛ)

(Делается Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)

Сведения о выездной проверке размещены в ЕРКНМ:
Дата: 19.09.2021.
КНМ 54220061000200877119
(Делается отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функции), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

Проведение проверки не требует согласования с органами прокуратуры

_____

(делается отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры