

КНМ 54220061000200877119



Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.218-81-99, ф. 218-33-76. E-mail: mchs@nso.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бердску Новосибирской области

УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

633009, НСО, г. Бердск, ул. Черемушная, 1, телефон, факс: 8(38341) 4-43-27

ondberdsk@54.mchs.gov.ru

(место принятия решения)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 54-312-2022/0030пп**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному автономному учреждению стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина"
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Заместителя Главного государственного инспектора города Бердска по пожарному надзору Скрупского Алексея Александровича № 54-312-2022/0030рс от «29» июля 2022 года

в период с «03» августа 2022г. по «16» августа 2022г.

Государственный инспектор города Бердска Новосибирской области по пожарному надзору капитан вн. службы Рева Андрей Николаевич

(должность, фамилия, имя, отчество, (при наличии), звание должностного лица(лиц), руководителя группы инспекторов органа

государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовал(а) контролируемое лицо

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1.	на объекте защиты не хранится техническая документация на системы	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от	07.11.2022г.	

	противопожарной защиты, в том числе технические средства функционирующие в составе указанных систем.	16.09.2020г. № 1479		
2.	расстояние от потолка до верхней части настенных речевых оповещателей в коридоре 1 этажа составляет менее 150мм.	ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4. 4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	07.11.2022г.	
3.	двери установленные в перегородке, разделяющей холл и коридор здания, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.	ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.24 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022г.	
4.	аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, являющиеся резервными источниками питания электроприемников автоматических установок систем пожарной сигнализации, не обеспечивают питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24ч. и в режиме «Тревога» не менее 3 ч. (при отключении основного электропитания происходит полное отключение АУПС и СОУЭ)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479, ч. 11 ст.84, ч. 4 ст. 103 «Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	07.11.2022г.	
5.	ширина эвакуационного выхода из помещения охраны составляет менее 0,8 м., а именно 0,56м.	ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	07.11.2022г.	
6.	помещения пожароопасной категории ВЗ не отделено от других помещений и коридоров противопожарной перегородкой 1-го типа с соответствующим заполнением проема 2-го типа;	табл. 24, ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на	07.11.2022г.	

		объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям		
7.	руководителем организации не организована разработка планов эвакуации людей при пожаре для объекта защиты с массовым пребыванием людей (помещение столовой).	п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479	07.11.2022г.	
8.	на втором этаже дверь эвакуационного выхода из коридора в холл заблокирована, а именно допускается размещение мебели у дверей эвакуационных выходов.	п. (ж) 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479	07.11.2022г.	
9.	уровень звуковых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на втором этаже в комнате персонала при требуемом минимальном значении 55 дБА Составляет 50 дБА, что не превышает требуемого увеличения в 15 дБА над постоянным уровнем шума (40 дБА).	п. 4 ст. 84 Федерального Закона от 22.07.2008 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.2 СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	07.11.2022г.	
10.	Огнетушители, размещенные в коридоре, установлены в подставках из горючих материалов.	п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479	07.11.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« ____ » 2022г.

Государственный инспектор г. Бердска
Новосибирской области по пожарному надзору
Рева Андрей Николаевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(должность, фамилия, инициалы)

М.Л.П.*



« 16 » 08 2022г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.