

КНМ 54220061000200877037



Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.218-81-99, ф. 218-33-76. E-mail: mchs@nso.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бердску Новосибирской области

УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

633009, НСО, г. Бердск, ул. Черемушная, 1, телефон, факс: 8(38341) 4-43-27

ondberdsk@54.mchs.gov.ru

(место принятия решения)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 54-312-2022/0031пп**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному автономному учреждению стационарного социального обслуживания Новосибирской области "Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина"
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Заместителя Главного государственного инспектора города Бердска по пожарному надзору Скупского Алексея Александровича № 54-312-2022/0031пр от «29» июля 2022 года

в период с «03» августа 2022г. по «16» августа 2022г.

Государственный инспектор города Бердска Новосибирской области по пожарному надзору капитан вн. службы Рева Андрей Николаевич

(должность, фамилия, имя, отчество, (при наличии), звание должностного лица(лиц), руководителя группы инспекторов органа

государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовал(а) контролируемое лицо

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1.	на объекте защиты подшивка	(п. 25 Правил противопожарного	07.11.2022г.	

	карнизных свесов чердачных покрытий выполнена из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем НГ, Г1. (дерево)	режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.» ст. 87, Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);		
2.	- эвакуационные выходы с этажа расположены не рассредоточено. Минимальное расстояние между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами в коридоре менее требуемого.	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479, ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, 4.2.16 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	07.11.2022г.	
3.	- при дверях, открывающихся из помещений в коридор, ширина пути эвакуации (общий коридор) менее требуемого	ч. 4 ст. 4, ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	07.11.2022г.	
4.	- этаж здания класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 не имеет двух эвакуационных выходов, соответствующих требованиям пожарной безопасности, а именно ширина имеющихся эвакуационных выходов составляет менее 1,35м. (фактически 0,72м.)	ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 4.2.9 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	07.11.2022г.	
5.	- в вентиляционной камере допускается хранение различных материалов и оборудования.	п. 41 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479	07.11.2022г.	
6.	- автоматическая установка пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическую подачу управляющих сигналов на технические средства управления инженерным оборудованием	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479, ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной	07.11.2022г.	

	(при приведении АУПС в режим пожар не происходит отключения систем общеобменной вентиляции)	безопасности, п.6.24, СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.		
7.	- инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных постановлением правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020г.	(п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479);	07.11.2022г.	
8.	- руководитель организации не обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, (вентиляционная)	(п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479);	07.11.2022г.	
9.	аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, являющиеся резервными источниками питания электроприемников автоматических установок систем пожарной сигнализации, не обеспечивают питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24ч. и в режиме «Тревога» не менее 3 ч. (при отключении основного электропитания происходит полное отключение АУПС и СОУЭ)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479, ч. 11 ст.84, ч. 4 ст. 103 «Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	07.11.2022г.	
10.	- в специализированных отделениях для престарелых и инвалидов, не предусмотрены противопожарные перегородки 2-го типа EI 15 (EIW 15) с заполнением в них проемов дверьми с пределом огнестойкости EI 15 (EIW 15),	ч. 2,3 ст. 88, ч. 2. ст. 51, табл. 23, табл. 24 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 5.3.3, СП 1.13130.2020 Системы	07.11.2022г.	

	разделяющие коридоры длинной более 42 метров	противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.		
11.	- на двери эвакуационного выхода замки не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479	07.11.2022г.	
12.	- на эвакуационном пути, допускается устройство перепада высот менее 0,45м. без устройства лестницы с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	07.11.2022г.	
13.	- уровень звуковых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении №9 при требуемом значении 55 дБА Составляет 46 дБА, что не превышает требуемого увеличения в 15 дБА над постоянным уровнем шума (40 дБА).	п. 4 ст. 84 Федерального Закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.2 СП 3.13130.2009. и», Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»,	07.11.2022г.	
14.	- уровень звуковых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в коридоре у помещения №12 при требуемом минимальном значении 75 дБА составляет 71 дБА, что не превышает требуемого увеличения общего уровня звука (уровень звуча постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями).	п. 4 ст. 84 Федерального Закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.1 СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	07.11.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« ____ »

2022г.

(должность, фамилия, инициалы)

Государственный инспектор г. Бердска
Новосибирской области по пожарному надзору
Рева Андрей Николаевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

« 16 » 08 2022г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.